




TRECHO 01  
esc. 1:100



TRECHO 02  
esc. 1:100



DETALHE 01  
esc. 1:25





DETALHE 02  
esc. 1:25

Lauro de Carvalho Ozório		
descrição	un.	qtd
demolição de calçada em concreto	m²	8,00
demolição de meio-fio	m	0,00
entulho	m³	8,00
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 6cm	m²	383,56
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 8cm	m²	83,44
piso tátil tipo alerta	m²	2,55
piso tátil tipo direcional	m²	23,59
meio-fio de concreto pré-fabricado	m	0,00
grama	m²	356,06
cordão de concreto pré-fabricado	m	341,37
área de bloco de concreto existente (reaproveitamento)	m²	102,82
rebaxos em concreto	m²	12,44


LEGENDA

- Placa de sinalização existente
- Poste padrão de concreto
- Boca de lobo existente
- Semáforo
- Tampas – infraestrutura existente
- Piso tátil – alerta
- Piso tátil – direcional
- Acesso de veículos
- Mov. item
- Guia em concreto
- Cordão em concreto
- Guia rebaxada
- Itens a demolir


MAPA CHAVE




REBAIXO TIPO 01  
esc. 1:25



REBAIXO TIPO - VEÍCULOS  
esc. 1:25



DETALHE - ASSENTAMENTO DO PISO  
esc. 1:10



DETALHE - PISO ALERTA  
esc. 1:10

Projeto	Requalificação das calçadas	Matrícula	nº88/2019	Projeto nº	01/01
Contrato	Rua Lauro de Carvalho Ozório				
Equipe Técnica	Ana Zabotti, Angela Marschall, Daniela Lopes				
Escalas	1:100	data	julho/2020	arquiteto responsável	Daniela Lopes A113812-D
				contratante	Município de Bacajá do Sul-PR Prefeito Flávio Roberto Alberti Jr. - Gestão 2016/2020

Capítulo de João Paulo  
Gentil - F. 200  
www.estruturacom.com  
L90, 90x112